

Protokół naprawy/ przeglądu kotła gazowego / olejowego

Data :	24.06.2014		
Użytkownik :	Godebskiego AC, Raszym		
Typ kotła :	Vitogas 050 450A 10B KW	Nr: Fabr	718 852 870 006 0101
Typ palnika:	atmosferyczny	Nr: Fabr	
Regulator:	Vitotronic 200 KW5	Nr: Fabr	7186317701990 102
Sprawdzenie zasilanie gazu / przewody zasilające, sprawdzenie szczelności		Sprawdzono	
Ciśnienie w instalacji grzewczej		1,8 bar	
Sprawdzenie połączeń elektrycznych		Sprawdzono	
Konserwacja			
Czyszczenie powierzchni grzewczych kotła / wymiennika		oczyszczony	
Czyszczenie palnika		oczyszczony	
Sprawdzenie urządzeń wykonawczych		Sprawdzono (!)	
Sprawdzenie stanu anody magnezowej		pomiar 150.5mA	
Ustawienia			
Ciśnienie gazu – na przyłączu / spręż wentylatora		mbar	25,3 / 19,7
Ciśnienie gazu – na dyszach / ciśnienie oleju		mbar / bar	11,5 / —
Test przekaźników / kodowanie regulatora		tak	
Nastawa termostatu kotła / elektr. Ograniczenie temp. kotła		85°	
Nastawa temperatury podgrzewacza		52° / 24h	
Nastawa sterownika pogodowego lub termostatu pokojowego		—	
Pomiar CO / CO2 ppm / %		—	
Wymienione części zamienne		Nr katalogowy	
/			
/			
<p>Uwagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola ciśnienia w manometrycznym 2. Oczyszczenie odmulane. 3. Brak soli w stacji uzdatniania, stacja nie działa prawidłowo. 4. Po wyłączeniu kotła wybito bezpiecznik różnicowy w rozdzielni. <p>Gwarancja na wymienione elementy 12-mcy od daty montażu. Gwarancja na elementy eksploatacyjne takie jak dysze, elektrody, izolacje czy uszczelnienia wynosi 6-mcy od daty zamontowania</p> <p>Powyższy dokument jest podstawą rozpatrzenia reklamacji.</p> <p align="right">Bezpiecznik w kotłowni bez reakcji</p>			

Pieczęć Firmy Data

Spadek

VNOY0A743